



A.V.G. Ascherslebener Verkehrsgesellschaft mbH

Ascherslebener Straße 12

39435 Egelin

Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

Strecke 6860 Staßfurt – Egelin - Etgersleben

Tel.: 039268-9897-00

Fax: 039268-9897-01

E-Mail: [dispo@die-avg.de](mailto:dispo@die-avg.de)

**Zusammenstellung der vorübergehenden  
Langsamfahrstellen (La)**

Gültig ab: 25.10.2021

# La

Zusammenstellung der vorübergehenden

Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten      Strecke 6860      Staßfurt - Egeln

Gültig vom 25.10.2021, 00:00 Uhr

Gültig bis auf Widerruf

1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.:	in Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwindigkeit Besonderheiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	in Kraft ab	außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben

**Strecke 6860 , Staßfurt - Egeln**

1	ntg. BÜ zwischen LSF G - LHC	km 2,729	<b>10</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
2	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 5,768	<b>10</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
3	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 6,037	<b>25</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
4	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 6,731	<b>20</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
5	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 7,150	<b>20</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
6	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 8,259	<b>25</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
7	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 8,924	<b>20</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
8	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 10,004	<b>10</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
9	ntg. BÜ Bahnhof Großbörnecke	km 11,030	<b>0</b>		25.10.2021		Postensicherung ! fehlende Sichtdreiecke
10	ntg. BÜ zwischen LGBO - LSDL	km 11,642	<b>20</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
11	ntg. BÜ zwischen LGBO - LSDL	km 12,166	<b>20</b>		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke

# La

Zusammenstellung der vorübergehenden

Langsamfahrstellen und anderen Besonderheiten

Strecke 6860

Egelin - Staßfurt

Gültig vom 25.10.2021, 00:00 Uhr

Gültig bis auf Widerruf

1	2	3	4	5	6	7	8
Lfd. Nr.:	in Betriebsstelle oder zwischen den Betriebsstellen	Ortsangabe	Geschwindigkeit Besonderheiten	Uhrzeit oder betroffene Züge	in Kraft ab	außer Kraft ab	Gründe und sonstige Angaben

## Strecke 6860 , Egelin - Staßfurt

1	ntg. BÜ zwischen LSF G - LHC	km 2,729	10		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
2	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 5,768	25		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
3	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 6,731	30		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
4	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 7,150	25		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
5	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 8,259	20		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
6	ntg. BÜ zwischen LHC - LGBO	km 10,004	15		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke
7	ntg. BÜ Großbörsen	km 11,030	0		25.10.2021		Postensicherung fehlende Sichtdreiecke
8	ntg. BÜ zwischen LGBO - LSDL	km 11,642	25		25.10.2021		mangelhafte Sichtdreiecke